Cr [illegible] pleted 5 [illegible] ayted 5 [illegible] pleted 2 previous subdivision roads prior to acceptance)

EAST 455.0'

LOT 10
2AC.+

EAST 392.0

LOT 8
2AC.+

EAST 315.0'

LOT 6
2AC.+

EAST 222.0'

LOT 4
2AC.+

EAST 305.0'

EAST 330.0'

LOT 11
2AC.+

EAST 394.0'

LOT 9
2AC.+

EAST 445.0'

LOT 7
2AC.+

EAST 492.0'

LOT 5
2AC.+

EAST 520.0'

LOT 3
2AC.+

EAST 453.0'

LOT 1
4AC.±

LOT 2
2AC.+

200.0'
250.0'
352.0'
N 01° 24' 58" E
351.0'
503.0'
237.16'
N 86° 21' 01" W
546'
880
940
960
920
900
50
4200
4300
4400
4500
4600
4150
5600
5500
5400
5300
5200
5100
5000
4900
4800
4700
4600
4500
212.0'
266.0'
264.0'
60.0' Right of Way
210.0'
365.0'
DRIVE
SHARON
182.0'
185.0'
693.0'
314.04'
S 79° 10' 03" W
198.09'
N 88° 49' 56" W
200.0'
S 3° 34' 26" E
60.0'
S 86° 25' 34" W
48.18'
S 13° 46' 51" E
252.0'
209.0'
176.0'
S 02° 25' 00" W
363.0'

NORTH

Scale 1"=50'
5' CONTOURS

09-2

Preliminary Plat of Highland Park Fifth Allotment

Section 6, Falls Twp. T-14-N, R-17-W, Hocking Co.

Plat prepared by, George F. Seymour & Associates
Po. Box 26 385-4349 Logan, Ohio

Owner, Gateway Plumbing & Heating Co., Chieftan Dr., Logan.
Developer, Dave Sudlow, Chieftan Dr., Logan, Ohio 43138